
SVJ domu Vánková č.p. 888,889,890
K rukám Mgr. Jana Matějky
Vánková 889/7
181 00 Praha 8 - Čimice

Vaše značka:

Naše značka:

Vyřizuje / Telefon:
Junkova/603567072

Datum:
22.2.2017

Čámovka, Praha 8 – Čimice – balkon bytu č.243

Vážený pane magistře,

dovolte mi Vás informovat o vývoji situace ve věci poruch balkonu bytu č. 243.

Společnost BAK stavební společnost, a.s. v současné době u inkriminovaného balkonu bytu B 243 provedla zajištění pomocí provizorního podepření. Dále byly provedeny sondy k ověření kotevních izonosníků balkonu a polohy a profilu výztuže. Z provedených sond bylo zjištěno, že došlo k záměně IZO nosníků na předmětném balkoně. Došlo k pochybení ve výrobní dokumentaci a následně i v realizaci.

Společnost BAK stavební společnost, a.s. z důvodu vyloučení jakýchkoli pochyb a z důvodu jistoty provádí odbornou prohlídku všech balkonů se zaměřením na výskyt charakteristických poruch – trhlin, průhybů apod. a to prostřednictvím pracovníků Experimentálního oddělení Kloknerova ústavu ČVUT Praha.

Výše popsaná prohlídka proběhla v termínech Čt 16.2. od 15 hod do 17 hod., Po 20.2. od cca 16.30 hod do 17.30 hod a Út 21.2. od cca 9 hod do 11 hod. V současné době je prověřena více než polovina balkonů, s tím, že velká většina nejeví známky poruch, u třech balkonů z důvodu jistoty provedeme další šetření – indicie poruch u těchto tří balkonů však zdaleka nedosahují rozsahu balkonu č. 243.


Protože se však nepodařilo zajistit prohlídku všech balkonů, stanovíme další termíny a to 28.2. – po 14. hodině, 2.3. a 3.3. v odpoledních hodinách, kdy se budeme snažit maximálně přizpůsobit možnostem klientů. V případě potřeby si Vás dovolíme požádat o pomoc s kontaktováním klientů, které se nám nepodaří zastihnout.

O zjištěních a závěrech šetření a prohlídky Kloknerova ústavu Vás budeme i průběžně obratem informovat.

Navazuji dále na e-mailovou korespondenci ze dne 6.2.2017 mezi Vámi a panem Karlem Lašem, výrobním ředitelem a členem představenstva naší společnosti a potvrzuji, že statika domu není ohrožena a naše společnost se celou problematikou velmi vážně zabývá a to i ve věci sanačního projektu, který konzultujeme s odborníky tak, aby v co nejmenší míře zasáhl do vzhledu domu a užívání bytu majiteli.

Omlouváme se za způsobené komplikace, v případě potřeby doplnění jakýchkoli informací mne prosím neváhejte kontaktovat.

S úctou


Radka Junková Školníková
vedoucí oddělení reklamaci
BAK stavební společnost, a.s.

bak
BAK stavební společnost, a.s.
IČO: 28402758 DIČ: CZ28402758
www.bak.cz (006)